




SIMBAL

MOBILIS ELITE

NOTICE DE MONTAGE
A lire impérativement avant le montage

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Must be read before the assembly

MONTAGEANLEITUNGEN
Unbedingt vor der Montage lesen



Travaillant continuellement au développement de nos produits, nous nous réservons le droit à toutes modifications

As we are continually striving to improve our products, we reserve the right to make any modifications without prior warning


Aufgrund der stetigen Entwicklungen unserer Produkte behalten wir uns das Recht für jegliche Änderungen vor

Disposition des éléments d'une ligne


Layout of the line elements

Anordnung der Bauteile einer Schleifleitung

Ligne sans joint de dilatation / Line without expansion joint / Schleifleitung ohne Dehnungsstück



Ligne avec joint de dilatation / Line with expansion joint / Schleifleitung mit Dehnungsstück



LEGENDE:

KEY:

SYMBOL:

- X** Point d'ancrage / Fixed hanger / Festaufhängung
- Suspension coulissante / Sliding hanger / Gleitaufhängung
- Couvre joint / Covering flange / Verbindungsabdeckung
- Boîte d'alimentation / Feed box / Einspeisung
- Joint de dilatation / Expansion joint / Dehnungsstück
- C** Capot de fermeture / End-cap / Endkappe
- **** Suspension supplémentaire / Additional sliding hanger / Zusätzliche Gleitaufhängung

REMARQUE:

La position des boîtes d'alimentation est donnée ici à titre indicatif. Cette position est dictée par le calcul de la chute de tension et les conditions d'utilisation.

REMARK :

The position of the feed boxes is here only given for example. This position is defined by the calculation of the voltage drop and by the running conditions.

BEMERKUNG :

Die Positionierung der Einspeisungen ist hier nur als Beispiel gegeben. Die Positionierung der Einspeisung wird durch die Berechnung des Spannungsabfalls und der Betriebsbedingungen diktiert.

Montage des éléments

Assembly of the different elements

Montage der Bauteile




$1,9 \text{ daN.m} < M' < 2,1 \text{ daN.m}$



1 Support de fixation

Bracket


Abstandskonsole



2 Suspension coulissante

Sliding hanger

Gleitaufhängung




Bande de terre visible
Visible earth band
Sichtbares Erdungsband

3 Elément de gaine

Line element

Leitungselement



Mauvais
Bad
Falsch




Bon
Good
Korrekt

Fin de ligne : il faut rajouter une suspension coulissante à 350 mm du bout

End of line : one sliding hanger must be added 350 mm from the end of the line

Bahnende : eine Gleitaufhängung muß 350 mm vom Ende hinzugefügt werden

4 Joint de dilatation / Expansion joint / Dehnungsstück



Etirer l'élément jusqu'à la cote L

Draw out the element until the length L

Das Element bis zur Länge L ausziehen

Température au montage Temperature at assembly Temperatur bei der Montage	Longueur L (mm) Length L (mm) Länge L (mm)
-20°C	2005
-10°C	2000
0°C	1995
10°C	1990
20°C	1985
30°C	1980
40°C	1975
50°C	1970
60°C	1965

5 Point d'ancrage


Fixed hanger

Festaufhängung

Position : voir page 2

Position : see page 2

Positionierung : siehe Seite 2





6 Connexion des conducteurs



Connection of conductors

Verbindung der Leiter

20A → 130A :




200A :



0,4 daN.m < M < 0,6 daN.m


7 Couvre joint
Covering flange
Verbindungsabdeckung




Loger la nervure entre les 2 gaines
Place the guide-mark between the 2 elements
Die Zentrierrippe zwischen beiden Elementen anbringen

8 Chariot collecteur

Trolley
Stromabnehmerwagen



Détrompage
Safety pin
Sicherheitsanschlag



Mauvais
Bad
Falsch

Bon
Good
Korrekt



Raccordement : câble souple $\leq 4 \text{ mm}^2$ préconisé, 6 mm^2 maxi admis

Connecting : flexible cable $\leq 4 \text{ mm}^2$ recommended, 6 mm^2 maxi admitted

Anschluss : flexible Leitung $\leq 4 \text{ mm}^2$ empfohlen, 6 mm^2 maximal zulässig

Avant toute intervention, la ligne doit être mise hors tension

Before any intervention the line must be switched off

Vor jedem Eingriff muß die Schleifleitung vom Netz getrennt werden

La mise en place ou la sortie du chariot se fait normalement à une extrémité de la ligne

The driving in or out of the collector trolley must be made at one end of the line



Der Ein- und Ausbau der Stromabnehmerwagen erfolgt normalerweise an den Enden

9 Alimentation en cours




In-line feed box

Streckeneinspeisung








ME1300-ME1330



$0,41 \text{ daN.m} \leq M \leq 0,54 \text{ daN.m}$



Laisser un espace entre les 2 gaines pour loger la nervure de centrage
Please, allow a space between the 2 elements to place the guide-mark
Bitte einen Abstand zwischen den 2 Elementen für die Aufnahme der Zentrierrippe berücksichtigen


sans serrer*don't tighten
nicht anziehen*

Sens de montage
Way of assembling
Montagerichtung

Laisser un espace entre les 2 gaines pour loger la nervure de centrage
Please, allow a space between the 2 elements to place the guide-mark
Bitte einen Abstand zwischen den 2 Elementen für die Aufnahme der Zentrierrippe berücksichtigen

130A : ME1313 (4P)
ME1317 (5P)

200A : ME8299 (4P)
ME8294 (5P)



Boîtier de raccordement déporté

Connecting box aside

Seitlicher Anschlußkasten

La disposition des câbles et du boîtier ne doit pas entraver la dilatation. Conserver un jeu mini de 60 mm




The layout of the cables and of the box must not impede the expansion. Keep a minimum play of 60 mm

Die Anordnung der Kabel und des Kastens darf die Dehnung nicht behindern. Einen Mindestspielraum von 60 mm einhalten


10 Alimentation en bout

End-line feed box

Kopfeinspeisung




Emboîter verticalement
Fit straight down
Senkrecht einsetzen




11 Capot de fermeture

End-cap


Endkappe





$0,3 \text{ daN.m} < M < 0,5 \text{ daN.m}$



Emboîter verticalement
Fit straight down
Senkrecht einsetzen



12 Raccordement du chariot / Connecting up the trolley / Anschluss des Stromabnehmerwagens



$X = 40 \text{ mm}$ mini câble H07 RNF 4G4

$X = 100 \text{ mm}$ mini câble H07 RNF 4G6



$X = 40 \text{ mm}$ mini cable H07 RNF 4G4

$X = 100 \text{ mm}$ mini cable H07 RNF 4G6


$X = 40 \text{ mm}$ mini Kabel H07 RNF 4G4

$X = 100 \text{ mm}$ mini Kabel H07 RNF 4G6

13 Entraîneurs / Drivers / Mitnehmern




$0,6 \text{ daN.m} < M < 0,8 \text{ daN.m}$



4. Réaliser, au niveau de la coupe, des encoches afin de reconstituer les distances d'isoleme

By the cut, notches have to be realized to reconstitute the insulation distances

Bei der Schnittstelle, Kerbschnitte durchführen, damit die Isolierstrecken wieder hergestellt werden



5. Ebavurer les encoches et ôter les poussières de PVC des conducteurs

Burr the notches and remove the PVC dust from the conductors


Kerbschnitte entgraten und PVC-Staub von den Kupferleitern entfernen

6. Immobilisation des conducteurs dans la gaine en PVC

Immobilizing the conductors in the PVC envelope

Festlegung der Kupferleiter im PVC Profil


a) **Calibres** / Intensities / Stromstärke / 20A, 40A, 60A, 100A, 130A:



Enfoncer à nouveau les conducteurs en conservant un jeu de 4 à 7 mm

Draw-in the conductors again. Keep a play of 4 to 7 mm

Kupferleiter wieder einschieben. Ein Spiel von 4 bis 7 mm muß berücksichtigt werden




Plier à la main les extrémités des conducteurs au niveau de la coupe puis recouper le surplus de longueur pour permettre le montage du capot de fermeture

Bend with the hand the ends of the conductors by the cut and cut again the excess length to enable the assembling of the end cap

Die Enden der Kupferleiter bei der Schnittstelle mit der Hand umbiegen, dann die Überschüßlänge wieder abschneiden, um die Montage der Endkappe zu ermöglichen


b) Calibre / Intensity / Stromstärke / 200A:



En butée

In abutment

In Anschlag



Déformer les conducteurs de chaque côté

Deform the conductors on each side

Die Kupferleiter auf jeder Seite verformen

Vérifier l'immobilisation des conducteurs et recouper le surplus de longueur pour permettre le montage du capot de fermeture

Check the immobilization of the conductors and cut again the excess length to enable the assembling of the end cap

Die Festlegung der Kupferleiter nachprüfen und die Überschüßlänge wieder abschneiden um die Montage der Endkappe zu ermöglichen

7. Mise en place du capot de fermeture

Mounting of the end cap

Befestigung der Endkappe



L'élément mis à la longueur doit être monté en bout de ligne

The element cut must be assembled at the end of the line

Das abgeschnittene Stück muß am Ende der Schleifleitung montiert werden

Le nombre de suspensions coulissantes est donné page 3

The number of sliding hangers is given page 3

Die Anzahl der Gleitaufhängungen ist auf Seite 3 angegeben